

Link do produktu: <https://www.ekaktus.pl/kolo-zebate-ukladu-kierowniczego-murray-690183ma-p-3443.html>

KOŁO ZĘBATE UKŁADU KIEROWNICZEGO MURRAY 690183MA

Cena brutto	53,00 zł
Cena netto	43,09 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	5693000083873

Opis produktu

ZĘBATKA UKŁADU KIEROWNICZEGO TRAKTORKA KOSIARKI MURRAY 690183MA ZAM. 094122MA ZAM. 1001893MA

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 35,5MM
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA: 15MM (FREZ)
ILOŚĆ ZĘBÓW: 12 SZTUK
WYSOKOŚĆ CAŁOWITA: 18,2MM

Pasujej do modeli:

312000x98B (2003) , 312001x50C (2004) , 312002x98A (2003) , 312002x98B (2004) , 312003x50A (2003) , 312003x50B (2004) , 312004x68A (2004) , 31200x11A (1999) , 31200x50A (1999) , 31201x51A (1999) , 31201x98A (1999) , 385000x68A (2004) , 385008x51B (2003) , 385008x52B (2003) , 385009x98B (2003) , 38500B (1998) , 38500x30A (1999) , 385011x50B (2003) , 385011x50C (2003) , 385011x50C (2004) , 385013x51A (2003) , 385014x98A (2003) , 385014x98B (2004) , 385015x50A (2003) , 385015x50B (2004) , 385015x50C (2004) , 385016x78A (2004) , 38501x50B (1998) , 38501x50C (1999) , 385021x53A (2004) , 38502x51B (1998) , 38502x51C (1999) , 38502x86A (1999) , 38502x98A (1998) , 38502x98B (1999) , 38515x83A (1998) , 38515x92A (1998) , 38515x92B (1998) , 38516x29A (1998) , 38516x29B (1999) , 38516x52A (1998) , 38516x52B (1999) , 38516x53C (2003) , 38516x53D (2004) , 38516x70A (1999) , 385300x30A (2003) , 38560x181A (2000) , 38560x181B (2001) , 38560x81A (2000) , 405000x31A (2003) , 405000x31B (2004) , 405000x8A (2003) , 405000x8B (2003) , 405000x8C (2004) , 405001x78B (2004) , 405002x31A (2002) , 405002x8A (2002) , 405003x50B (2003) , 405003x52B (2003) , 405004x50B (2004) , 405004x52A (2004) , 405005x99A (2003) , 405005x99B (2004) , 405005x99C (2004) , 405007x18A (2003) , 405007x18B (2004) , 405012x78A (2004) , 405014x92A (2001) , 405014x92A (2002) , 405015x92A (2002) , 405015x92B (2002) , 40502x50A (1998) , 40502x50B (1999) , 405030x48A (2003) , 405030x48B (2004) , 405030x48C (2004) , 40503x88A (1998) , 40503x88B - (VRO40-12GXT) (1999) , 40503x88B (1998) , 40504x92A (1999) , 40505x95A (1999) , 40507x8A (2000) , 40507x8B (1999) , 40507x8B (2000) , 40507x8C (2001) , 40508x92A (2000) , 40508x92B (2000) , 40508x92C (2000) , 40508x92D (2001) , 40508x92E (2002) , 40508x92F (2002) , 40508x92G (2003) , 40508x92H (2003) , 40509x92A (2000) , 40530x51B (1999) , 40541C (1999) , 40541D (2000) , 40541E (2001) , 40541F (2002) , 40541x99A (1998) , 40541x99B (1998) , 40541x99C (2001) , 40541x99D (2002) , 40541

425610x99B (2001), 425611x99C (2002), 425612x99A (2002), 425613x31A (2002), 425613x8A (2002), 425614A (2002), 425614x92A (2002), 425615x30A (2003), 425615x78A (2004), 425618x48A (2003), 425619x24A (2003), 425619x24B (2004), 425620x92A (2004), 425621x53A (2004), 425638x692A (2003), 42571x14A (2000), 42571x14B (2001), 42571x31A (2000), 42571x31B (2001), 42571x8A (2000), 42571x8B (2001), 42571x8C (2001), 42571x8D (2001), 42572x31A (2000), 42572x8A (2000), 42575x81A (2000), 42575x81B (2001), 42583A (1998), 42583B (1999), 42583C (1999), 42583x30A (1999), 42583x30B (1999), 42583x6C (2002), 42583x82A (1998), 42583x82C (1999), 42583x9A (1998), 42586x8A (1998), 42586x9A (1998), 42588x29A (1998), 42588x52A (1998), 42588x52B (1999), 42588x70A (1999), 42590A (1998), 42590B (1999), 42590E (2002), 42590x92A (1998), 42590x92B (1999), 42591x31A (1999), 42591x86A (1998), 42591x86B (1999), 42591x8A (1999), 42591x8B (1999), 42591x92A (1998), 42591x92A (1999), 42597x95A (1999), 42598x92A (1999), 42598x92A (2002), 461000x71A (2001), 461000x8A (2003), 461001x68A (2002), 461004x92A (2004), 461005x68A (2004), 461007x92A (2001), 461007x92B (2002), 461008x692A (2003), 461008x92A (2003), 461018x99A (2001), 461018x99B (2002), 46102x6A (1999), 46102x6B (2000), 46103A (1999), 46103B (2000), 46103x50A (1999), 46103x50B (2000), 46103x50C (2001), 46103x71A (1999), 46103x92A (1999), 46104x14A (2000), 46104x8A (1999), 46104x8B (2000), 46104x8C (2001), 46104x8D (2002), 46106x89A (1999), 46106x89B (2000), 46107x92A (2000), 46108x89A (2000), 461603x48A (2003), 461604x99A (2004), 46500x92A (1999), 465306x31A (2004), 465306x8A (2004), 465307x31A (2005), 465600x31A (2003), 465600x8A (2003), 465601x50B (2003), 465602x31A (2001), 465602x31B (2002), 465602x8A (2001), 465602x8B (2001), 465602x8C (2001), 465602x8D (2002), 465603x92A (2002), 465603x92B (2002), 465605x48A (2003), 465605x48B (2004), 465606x683A (2001), 465606x692A (2001), 465606x692B (2002), 465609x24A (2003), 465610x99A (2003), 465614x48A (2004), 465616x6B (2002), 465617A (2002), 465618x48A (2003), 465622x99A (2002), 46568x6A (1998), 46569x6A (1998), 46569x6B (1999), 46569x71A (1998), 46569x71B (1999), 46569x82A (1999), 46569x92A (1998), 46569x9A (1998), 46570x6A (1998), 46570x6B (1999), 46570x71A (1998), 46570x71B (1999), 46570x8A (1998), 46570x8B (1999), 46573x92A (1998), 46576x92A (1999), 46576x92B (1999), 46577x4A (1999), 46577x6A (1999), 46577x71A (1999), 50568x9A (1998), 521000x71A (2001), 52100x92A (1999), 52101x92A (2000), 521613x189A (2001), 521613x71A (2001), 521613x89A (2001), 521613x89B (2002), 52161x89A (1999), 52161x89B (2000), 525607x692A (2001), 525607x692B (2002), 7800162E - ELT155420(2010), 7800307E - ELT155420(2010), 7800399 - ELT175460H (2009), 7800400 - ELT22460H (2009), 7800409 - ELT125380 (2009), 7800410 - ELT155420G (2009), 7800411 - ELT155420H (2009), 7800412 - EYK125380 (2009), 7800413 - EYK155420G(2009), 7800414 - EYK155420H (2009