

Link do produktu: <https://www.ekactus.pl/listwa-tnaca-538-mm-murray-42-17-5hp-zamiennik-p-7547.html>



LISTWA TNĄCA 538 MM MURRAY 42" 17.5HP-ZAMIENNIK

Cena brutto	65,63 zł
Cena netto	53,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5693000110661
Kod producenta	R06476
Kod EAN	5693000110661
Producent	Brak

Opis produktu

Nóż do traktorka kosiarki 538MM MURRAY, SCOTTS

ORYGINAŁ NR. PRODUCENTA - 95100E701

MODEL KOSIARKI - MURRAY 42" CUT; SCOTTS 42" CUT 17.5HP

SYMBOL	WYMIAR (mm)
L	538
B	57
ZB	21,5
AL	BRAK
AB	BRAK
X	4,1

Pasuje do modeli:

425000x8A (2003), 425000x8B (2004), 425001x31A (2004), 425001x8A (2004), 425001x8B (2004), 425001x8C (2005), 425001x8D (2005), 425001x8E (2005), 425001x99A (2005), 425002x99A (2003), 425003x31A (2001), 425003x71A (2001), 425003x8A (2000), 425004x99A (2004), 425004x99B (2004), 425005x8A (2004), 425005x8B (2004), 425007x92A (2002), 425007x92B (2003), 425007x92C (2003), 425008x31A (2002), 425008x8A (2002), 425009x31A (2002), 425009x8A (2002), 42500A (1998), 42500B (1999), 42500C (2000), 42500D (2001), 42500x30A (1998), 42500x30B (1999), 42500x82A (1998), 42500x82B (1999), 42500x99A (2000), 425012x31A (2005), 425013x92A (2003), 425014x92A (2004), 425014x92B (2005), 425014x92C (2005), 425015x92A (2004), 425015x92B (2004), 425016x48A (2005), 425016x78A (2004), 425017x190A - 552548 (2006), 425017x24A (2005), 425017x78A (2005), 425018x00A (2007), 42504x71A (1998), 42504x71B (1999), 42504x99A (1998), 42504x99B (1999), 42505x92A (1998), 42506x92A (1998), 42508x92A (1999), 42509x92B (1999), 42510A (1999), 42511x4A (1999), 42511x4B (2000), 42512x99A (1999), 42514x31A (2000), 42514x8A (2000), 42515x92A (2000), 42515x92B (2001), 42515x92B (2002), 42516x92A (2000), 42516x92B (2002), 42517x82A (2000), 425303x92A (2002), 425303x92B (2003), 425306x48A (2003), 425307x24A (2003), 425308x31A (2005), 42537A (1998), 42539A (1998), 42544x31A (1998), 42544x8A (1998), 42544x8B (1998), 42544x8C (1999), 42544x8D (1999), 42544x8E (1999), 42544x8F (2000), 42544x8G (2001), 42544x99A (1999), 425600x31A (2003), 425600x48A (2005), 425600x8A (2003), 425601x53B (2001), 425602x50A (2002), 425603x99A (2003), 425604x18A (2003), 425604x18B (2004), 425604x99A (2004), 425604x99C (2005), 425610x99A (2001), 425610x99B (2001), 425611x99A (2001), 425611x99B (2001), 425611x99C (2002), 425612x99A (2002), 425613x31A (2002), 425613x8A (2002), 425614A (2002), 425614x92A (2002), 425615x30A (2003), 425615x78A (2004), 425615x99B (2005), 425618x48A (2003), 425619x24A (2003), 425619x24B (2004), 425620x92A (2004), 425621x108A (2005), 425621x53A (2004), 425622x78A (2005), 425622x78B (2006), 425624x18A (2005), 425624x190A - 552547 (2006), 425638x692A (2003), 42569x4A (2000), 42569x6A (2000), 42571x14A (2000), 42571x14B (2001), 42571x31A (2000), 42571x31B (2001), 42571x8A (2000), 42571x8B (2001), 42571x8C (2001), 42571x8D (2001), 42572x31A (2000), 42572x8A (2000), 42575x81A (2000), 42576x92A (2000), 42576x92B (2000), 42576x92C (2001), 42576x92D (2001), 42583A (1998), 42583B (1999), 42583C (1999), 42583x30A (1999), 42583x30B (1999), 42583x6A (2000), 42583x6B (2001), 42583x6C (2002), 42583x82A (1998), 42583x82C (1999), 42583x9A (1998), 42586x8A (1998), 42586x9A (1998), 42590A (1998), 42590B (1999), 42590C (2000), 42590E (2002), 42590x92A (1998), 42590x92B (1999), 42591x31A (1999), 42591x8A (1999), 42591x8B (1999), 42591x92A (1998), 42591x92A (1999), 42598x92A (1999), 42598x92A (2002), 24758C (1998), 7800361 - LT135420C (2008), 7800362 - LT155420Cr (2008), 7800370 - FLT185420 (2008)

WYGLĄD WYROBÓW NA ZDJĘCIACH MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI