

Link do produktu: <https://www.ekactus.pl/piasta-traktorka-noza-murray-traktorek-p-1200.html>

PIASTA TRAKTORKA NOŻA MURRAY TRAKTOREK

Cena brutto	438,94 zł
Cena netto	356,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	5693000041736

Opis produktu

Piasta mandrela łożyskowanie adapter mocowanie noża listwy tnącej traktorka ogrodowego Murray

Oryginał: 1001200MA

ŚREDNICA KOŁNIERZA - 174,6 MM

ŚREDNICA GWINTU NOŻA - M 14

ŚREDNICA OTWORÓW MOCOWANIA - M10

WYSOKOŚĆ KOŁNIERZA (OBUDOWY ŁOŻYSK) - 109,4 MM

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ MANDRELI - OK 183,0 MM

PASUJE DO MODELI:

425000x8A, 425000x8B, 425001x31A, 425001x8A, 425001x8B, 425001x8C, 425001x8D, 425001x8E, 425001x99A, 425002x99A, 425004x99A, 425004x99B, 425005x8A, 425005x8B, 425007x92A, 425007x92B, 425007x92C, 425008x31A, 425008x8A, 425009x31A, 425009x8A, 425012x31A, 425013x92A, 425014x92A, 425014x92B, 425014x92C, 425015x92A, 425015x92B, 425016x48A, 425016x78A, 425017x190A, 425017x24A, 425017x78A, 425018x00A, 425303x92A, 425303x92B, 425306x48A, 425307x24A, 425308x31A, 425600x31A, 425600x48A, 425600x8A, 425601x53B, 425602x50A, 425603x99A, 425604x18A, 425604x18B, 425604x99A, 425604x99C, 425605x683A, 425605x692A, 425605x692B, 425607x52A, 425611x99C, 425612x99A, 425613x31A, 425613x8A, 425614A, 425614x92A, 425615x30A, 425615x50A, 425615x50B, 425615x52A, 425615x78A, 425615x99B, 425618x48A, 425619x24A, 425619x24B, 425620x92A, 425621x108A, 425621x53A, 425622x50A, 425622x50B-SW, 425622x50C, 425622x78A, 425622x78B, 425624x18A, 425624x190A, 425638x692A, 425640x50A, 425640x50B-SW, 42583x6C, 42590E, 7800282-425307x51A, 7800298-405606x108D, 7800302-425017x78B, 7800303-425621x108C/D, 7800304-425622x78C, 385021x53A, 385000x68A, 385000x68B, 385001x51A, 385002x108A, 385002x190A, 385002x50A, 385002x50B-SW, 385002x50C, 385002x78A, 385002x78B, 385002x78C, 385002x98A, 385003x108, 385003x52A, 385004x52A, 385008x51A, 385008x51B, 385008x52A, 385008x52B, 385009x98A, 385009x98B, 385011x50A, 385011x50B, 385011x50C, 385011x50C, 385012x68A, 385012x68B, 385013x51A, 385014x98A, 385014x98B, 385015x50A, 385015x50B, 385015x50C, 385016x78A, 385044x51A-SW, 385047x51A, 38516x53C, 38516x53D, 385300x30A, 405000x31A, 405000x31B, 405000x8A, 405000x8B, 405000x8C, 405000x8E, 405000x8F, 405000x8G, 405001x78B, 405001x78B, 405002x31A, 405002x8A, 405002x8A, 405003x50A, 405003x50B, 405003x52A, 405003x52B, 405004x50B, 405004x52A, 405004x99A, 405005x99A, 405005x99B, 405005x99C, 405007x18A, 405007x18B, 405011x48A, 405011x52A, 405011x92A, 405011x92B, 405011x92C, 405012x108A, 405012x78A, 405013x50A, 405013x50B-SW, 405013x50C, 405015x92B, 405016x31A, 405017x190A, 405017x78A, 405017x78B, 405020x51A, 405030x48A, 405030x48B, 405030x48C, 40508x92F, 40508x92G, 40508x92H, 40541F, 40541x99D, 40541x99E, 405600x50A, 405600x50B, 405601x30A, 405601x50A, 405602x51A, 405604x53A, 405605x51A, 405606x108A, 405606x190A, 405606x50A, 405606x50B-SW, 405606x50C, 405606x78A, 405606x78B, 405607x52A, 405607x78A, 405612x108, 405625x51A-SW, 405627x51A, 7800275 - 385048x114, 7800276-385048x51A, 7800277-385049x51, 7800278-405021x114, 7800279-405021x51, 7800280-405628x114, 7800281-405628x51, 7800292-385002x108C, 7800294-385002x78D, 7800295-405012x108, 7800297-405017x78B, 7800300-405606x78C, 7800319-385048x151, 7800320-405021x151, 7800321-405628x151, 7800705, 7800162 - LT155420, 7800191 - LT185420, 7800192 - LT20460, 7800307 - CLT155420, 7800309 - CLT185420, 7800311 - CLT20460, 7800361 - LT135420C, 7800362 - LT155420C, 7800370 - FLT185420, 7800399 - ELT175460H, 7800400 - ELT22460H, 7800415 -

EYK175460H, 7800416 - EYK22460H, 7800482 - ELT175460F, 7800483 - ELT22460F, 7800487 - EYK175460F, 7800488 - EYK22460F, 7800498 - EBL175460H, 7800564 - MT24460, 7800567 - RT175460, 7800568 - RT195460, 7800569 - RT24460, 2690892 - EBL155420H, 7800162E - ELT155420, 7800307E - ELT155420, 7800409 - ELT125380, 7800410 - ELT155420G, 7800411 - ELT155420H, 7800412 - EYK125380, 7800413 - EYK155420G, 7800414 - EYK155420H, 7800479 - ELT125380F, 7800480 - ELT155420GF, 7800481 - ELT155420HF, 7800484 - EYK125380F, 7800485 - EYK155420GF, 7800486 - EYK155420HF, 7800496 - EBL125380G, 7800497 - EBL155420H, 7800560 - MT135380, 7800561 - MT155380, 7800562 - MT175420, 7800563 - MT195420, 7800565 - RT125380, 7800566 - RT155420, 7800581 - MT155420, 2690892 - EBL155420H, 7800162E - ELT155420, 7800307E - ELT155420, 7800399 - ELT175460H, 7800400 - ELT22460H, 7800409 - ELT125380, 7800410 - ELT155420G, 7800411 - ELT155420H, 7800412 - EYK125380, 7800413 - EYK155420G, 7800414 - EYK155420H, 7800415 - EYK175460H, 7800416 - EYK22460H, 7800479 - ELT125380F, 7800480 - ELT155420GF, 7800481 - ELT155420HF, 7800482 - ELT175460F, 7800483 - ELT22460F, 7800484 - EYK125380F, 7800485 - EYK155420GF, 7800486 - EYK155420HF, 7800487 - EYK175460F, 7800488 - EYK22460F, 7800496 - EBL125380G, 7800497 - EBL155420H, 7800560 - MT135380, 7800561 - MT155380, 7800562 - MT175420, 7800563 - MT195420, 7800565 - RT125380, 7800566 - RT155420, 7800567 - RT175460, 7800568 - RT195460, 7800569 - RT24460, 7800581 - MT155420, 465305x92B, 465306x31A, 465306x8A, 465306x8B, 465307x31A, 465600x31A, 465600x48A, 465600x8A, 465601x50A, 465601x50B, 465602x31B, 465602x8D, 465603x92A, 465604x50A, 465605x48A, 465605x48B, 465609x24A, 465610x99A, 465614x48A, 465616x6B, 465617A, 465617x51A, 465618x48A, 465621x89A, 465621x89B, 465622x99A, 465624x50A, 465624x78A, 468600x43A, 468602x68A, 521613x89B, 7800283 - 465307x51, 7800306 - 465624x78B, 7800494 - 465624x108A, 7800495 - 465625x108A, 461000x8A, 461001x68A, 461004x92A, 461004x92B, 461005x68A, 461007x92B, 461008x692A, 461008x92A, 461018x99B, 46104x8D, 461603x48A, 461605x99A, 465606x683A, 465606x692A, 465606x692B, 525607x692A, 525607x692B, 461604x99A

461604x99A (2004), 461000x8A (2003), 461001x68A (2002), 461004x92A (2004), 461004x92B (2005), 461005x68A (2004), 461007x92B (2002), 461008x692A (2003), 461008x92A (2003), 461018x99B (2002), 46104x8D (2002), 461603x48A (2003), 461605x99A (2005), 465606x683A (2001), 465606x692A (2001), 465606x692B (2002), 525607x692A (2001), 525607x692B (2002), 461000x8A (2003), 461001x68A (2002), 461004x92A (2004), 461004x92B (2005), 461005x68A (2004), 461007x92B (2002), 461008x692A (2003), 461008x92A (2003), 461018x99B (2002), 46104x8D (2002), 461603x48A (2003), 461605x99A (2005), 465606x683A (2001), 465606x692A (2001), 465606x692B (2002), 525607x692A (2001), 525607x692B (2002), 2690998 - MT155380H (2012), 2690999 - MT155420H (2012), 7800162E - ELT155420 (2010), 7800307E - ELT155420 (2010), 7800399 - ELT175460H (2009), 7800400 - ELT22460H (2009), 7800409 - ELT125380 (2009), 7800410 - ELT155420G (2009), 7800411 - ELT155420H (2009), 7800412 - EYK125380 (2009), 7800413 - EYK155420G (2009), 7800414 - EYK155420H (2009), 7800415 - EYK175460H (2009), 7800416 - EYK22460H (2009), 7800479 - ELT125380F (2009), 7800480 - ELT155420GF (2009), 7800481 - ELT155420HF (2009), 7800482 - ELT175460F (2009), 7800483 - ELT22460F (2009), 7800484 - EYK125380F (2009), 7800485 - EYK155420GF (2009), 7800486 - EYK155420HF (2009), 7800487 - EYK175460F (2009), 7800488 - EYK22460F (2009), 7800496 - EBL125380G (2009), 7800497 - EBL155420H (2009), 7800560 - MT135380 (2009), 7800561 - MT155380 (2009), 7800562 - MT175420 (2009), 7800563 - MT195420 (2009), 7800564 - MT24460 (2009), 7800565 - RT125380 (2009), 7800566 - RT155420 (2009), 7800567 - RT175460 (2009), 7800568 - RT195460 (2009), 7800569 - RT24460 (2009), 7800581 - MT155420 (2009), 2690892 - EBL155420H (2010), 7800162E - ELT155420 (2010), 7800307E - ELT155420 (2010), 7800409 - ELT125380 (2009), 7800410 - ELT155420G (2009), 7800411 - ELT155420H (2009), 7800412 - EYK125380 (2009), 7800413 - EYK155420G (2009), 7800414 - EYK155420H (2009), 7800479 - ELT125380F (2009), 7800480 - ELT155420GF (2009), 7800481 - ELT155420HF (2009), 7800484 - EYK125380F (2009), 7800485 - EYK155420GF (2009), 7800486 - EYK155420HF (2009), 7800496 - EBL125380G (2009), 7800497 - EBL155420H (2009), 7800560 - MT135380 (2009), 7800561 - MT155380 (2009), 7800562 - MT175420 (2009), 7800563 - MT195420 (2009), 7800565 - RT125380 (2009), 7800566 - RT155420 (2009), 7800581 - MT155420 (2009), 7800162 - LT155420 (2008), 7800191 - LT185420 (2008), 7800192 - LT20460 (2008), 7800307 - CLT155420 (2008), 7800309 - CLT185420 (2008), 7800311 - CLT20460 (2008), 7800361 - LT135420C (2008), 7800362 - LT155420C (2008), 7800370 - FLT185420 (2008), 7800399 - ELT175460H (2009), 7800400 - ELT22460H (2009), 7800415 - EYK175460H (2009), 7800416 - EYK22460H (2009), 7800482 - ELT175460F (2009), 7800483 - ELT22460F (2009), 7800487 - EYK175460F (2009), 7800488 - EYK22460F (2009), 7800498 - EBL175460H (2009), 7800564 - MT24460 (2009), 7800567 - RT175460 (2009), 7800568 - RT195460 (2009), 7800569 - RT24460 (2009), 385000x68A (2004), 385000x68B (2005), 385001x51A (2005), 385002x108A (2005), 385002x190A - 552544 (2006), 385002x50A (2005), 385002x50B-SW (2006), 385002x50C (2007), 385002x78A (2005), 385002x78B (2005), 385002x78C (2006), 385002x98A (2005), 385003x108 (2007), 385003x52A (2005), 385004x52A (2005), 385008x51A (2002), 385008x51B (2003), 385008x52A (2002), 385008x52B (2003), 385009x98A (2002), 385009x98B (2003), 385011x50A (2002), 385011x50B (2003), 385011x50C (2003), 385011x50C (2004), 385012x68A (2002), 385012x68B (2003), 385013x51A (2003), 385014x98A (2003), 385014x98B (2004), 385015x50A (2003), 385015x50B (2004), 385015x50C (2004), 385016x78A (2004), 385044x51A-SW (2006), 385047x51A (2007), 38516x53C (2003), 38516x53D (2004), 385300x30A (2003), 405000x31A (2003), 405000x31B (2004), 405000x8A (2003), 405000x8B (2003), 405000x8C (2004), 405000x8E (2005), 405000x8F (2005), 405000x8G (2005), 405001x78B (2003), 405001x78B (2004), 405002x31A (2002), 405002x8A (2002), 405003x50A (2002), 405003x50B (2003), 405003x52A (2002), 405003x52B (2003), 405004x50B (2004), 405004x52A (2004), 405004x99A (2005), 405005x99A (2003), 405005x99B (2004), 405005x99C (2004), 405007x18A (2003), 405007x18B (2004), 405011x48A (2005), 405011x52A (2005), 405011x92A (2005), 405011x92B (2005), 405011x92C (2005), 405012x108A (2005), 405012x78A (2004), 405013x50A (2005), 405013x50B-SW (2006), 405013x50C (2007), 405015x92B (2002), 405016x31A (2005), 405017x190A - 552545 (2006), 405017x78A (2005), 405017x78B (2005), 405020x51A (2007), 405030x48A (2003), 405030x48B (2004), 405030x48C (2004), 40508x92F (2002), 40508x92G (2003), 40508x92H (2003), 40541F (2002), 40541x99D (2002), 40541x99E (2002), 405600x50A (2002), 405600x50B (2003), 405601x30A (2003), 405601x50A (2003), 405602x51A (2004), 405604x53A (2004), 405605x51A (2005), 405606x108A

(2005), 405606x190A - 552546 (2006), 405606x50A (2005), 405606x50B-SW (2006), 405606x50C (2007), 405606x78A (2005), 405606x78B (2006), 405607x52A (2005), 405607x78A (2006), 405612x108 (2007), 405625x51A-SW (2006), 405627x51A (2007), 7800275 - 385048x114 (2008), 7800276 - 385048x51A (2008), 7800277 - 385049x51 (2008), 7800278 - 405021x114 (2008), 7800279 - 405021x51 (2008), 7800280 - 405628x114 (2008), 7800281 - 405628x51 (2008), 7800292 - 385002x108C (2008), 7800294 - 385002x78D (2008), 7800295 - 405012x108 (2008), 7800297 - 405017x78B (2008), 7800300 - 405606x78C (2008), 7800319 - 385048x151 (2008), 7800320 - 405021x151 (2008), 7800321 - 405628x151 (2008), 7800705 (2010), 385021x53A (2004), 425000x8A (2003), 425000x8B (2004), 425001x31A (2004), 425001x8A (2004), 425001x8B (2004), 425001x8C (2005), 425001x8D (2005), 425001x8E (2005), 425001x99A (2005), 425002x99A (2003), 425004x99A (2004), 425004x99B (2004), 425005x8A (2004), 425005x8B (2004), 425007x92A (2002), 425007x92B (2003), 425007x92C (2003), 425008x31A (2002), 425008x8A (2002), 425009x31A (2002), 425009x8A (2002), 425012x31A (2005), 425013x92A (2003), 425014x92A (2004), 425014x92B (2005), 425014x92C (2005), 425015x92A (2004), 425015x92B (2004), 425016x48A (2005), 425016x78A (2004), 425017x190A - 552548 (2006), 425017x24A (2005), 425017x78A (2005), 425018x00A (2007), 425303x92A (2002), 425303x92B (2003), 425306x48A (2003), 425307x24A (2003), 425308x31A (2005), 425600x31A (2003), 425600x48A (2005), 425600x8A (2003), 425601x53B (2001), 425602x50A (2002), 425603x99A (2003), 425604x18A (2003), 425604x18B (2004), 425604x99A (2004), 425604x99C (2005), 425605x683A (2001), 425605x692A (2001), 425605x692B (2002), 425607x52A (2005), 425611x99C (2002), 425612x99A (2002), 425613x31A (2002), 425613x8A (2002), 425614A (2002), 425614x92A (2002), 425615x30A (2003), 425615x50A (2003), 425615x50B (2004), 425615x52A (2004), 425615x78A (2004), 425615x99B (2005), 425618x48A (2003), 425619x24A (2003), 425619x24B (2004), 425620x92A (2004), 425621x108A (2005), 425621x53A (2004), 425622x50A (2005), 425622x50B-SW (2006), 425622x50C (2007), 425622x78A (2005), 425622x78B (2006), 425624x18A (2005), 425624x190A - 552547 (2006), 425638x692A (2003), 425640x50A (2005), 425640x50B-SW (2006), 42583x6C (2002), 42590E (2002), 7800282 - 425307x51A (2008), 7800298 - 405606x108D (2009), 7800302 - 425017x78B (2008), 7800303 - 425621x108C/D (2008), 7800304 - 425622x78C (2008),

WYGLĄD WYROBÓW NA ZDJĘCIACH MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI