

Link do produktu: <https://www.ekactus.pl/sprezyna-napinacza-nozy-murray-165x118ma-p-3178.html>



SPRĘŻYNA NAPINACZA NOŻY MURRAY 165X118MA

Cena brutto	68,99 zł
Cena netto	56,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5693000071078
Kod producenta	165X118MA
Kod EAN	5693000071078
Producent	Brak

Opis produktu

Sprężyna napinacza noży traktorka kosiarki Murray Oryginał: 165X118MA

Wymiary:

- długość całkowita: 28,8 cm
- długość części uzwojonej: 94 mm
- długość odcinka od uzwojenia do haka dłuższego: 16 cm
- długość odcinka od uzwojenia do haka krótszego: 28 mm
- liczba zwojów: 32
- średnica: 25 mm

Pasuje do modeli:

46562x8A (1997), 46562x8B (1997), 385008x51A (2002), 385008x51B (2003), 385008x52A (2002), 385008x52B (2003), 385009x98A (2002), 385009x98B (2003), 38500A (1997), 38500B (1998), 38500x192A (1997), 38500x192B (1997), 38500x83A (1997), 38500x92A (1997), 38500x92B (1997), 385011x50A (2002), 385011x50B (2003), 385011x50C (2003), 385011x50C (2004), 385012x68A (2002), 385012x68B (2003), 385013x51A (2003), 385014x98A (2003), 385014x98B (2004), 385015x50A (2003), 385015x50B (2004), 385015x50C (2004), 38501x50A (1997), 38501x50B (1998), 38501x50C (1999), 38501x50D (2000), 38501x50E (2001), 385021x53A (2004), 38502x51A (1997), 38502x51B (1998), 38502x51C (1999), 38502x51D (2000), 38502x51E (2001), 38502x52A (2000), 38502x66A (1997), 38502x67A (1997), 38502x70A (2001), 38502x86A (1999), 38502x86B (2000), 38502x98A (1998), 38502x98B (1999), 38502x98C (2000), 38502x98D (2001), 38504A (1997), 38504x25A (1997), 38506x199A (1997), 38506x4A (1997), 38510x50A (1997), 38510x50B (2001), 38510x59A (1997), 38514x95A (1997), 38515x83A (1998), 38515x92A (1998), 38515x92B (1998), 38516x29A (1998), 38516x29B (1999), 38516x52A (1998), 38516x52B (1999), 38516x53B (2001), 38516x53C (2003), 38516x53D (2004), 38516x70A (1999), 385300x30A (2003), 38560x181A (2000), 38560x181B (2001), 38560x81A (2000), 405001x78B (2003), 405001x78B (2004), 405019x50A (2001), 40501x30A (1997), 40502x50A (1998), 40502x50C (2000), 40507x14A (2000), 40507x31A (2000), 40507x31B (2001), 40510x50A (2000), 40510x50B (2001), 40530x192A (1997), 40530x51A (1997), 40530x83A (1997), 40530x92A (1997), 40531x50A (1997), 40531x59A (1997), 40536x4A (1997), 40538A (1997), 40541A (1997), 40541x30A (1998), 40541x99A (1998), 40542A (1997), 40542B (1997), 40542C (1998), 40560x50A (1998), 40561x51A (1998), 40563x86A (1998), 40564x51A (1998), 40564x51B (1999), 40564x86A (1999), 42500x30B (1999), 42532x50A (1997), 42533x30A (1997), 42534A (1997), 42534x18A (1997), 42534x25A (1997), 42534x30A (1998), 42536x192A (1997), 42536x92A (1997), 42537x18A (1997), 42539x18A (1997), 42539x92A (1997), 42541B (1998), 42542C (1998), 42542x6A (1997), 42543x6A (1997), 42560x192A (1997), 42560x192B (1997), 42560x30A (1998), 42560x83A (1997), 42560x92A (1997), 42560x92B (1997), 42570x18A (1997), 42578x30A (1998), 42578x6A (1997), 42586x8A (1998), 42588x52B (1999), 42588x70A (1999), 42590A (1998), 42590x92A (1998), 42591x86B (1999), 42915x30B (1997), 46560x192A (1997), 46560x92A (1997), 46567x30A (1998), 46567x6A (1997), 46567x6B (1997), 46568A (1997), 46568x6A (1998), 46569x92A (1998), 46570x6A (1998), 46573x92A (1998), 48560x192A (1997),

48560x92A (1997), 2690997 - MT145380 (2012), 2690998 - MT155380H (2012), 385000x68A (2004), 385000x68B (2005), 385001x51A (2005), 385002x108A (2005), 385002x190A - 552544, 385002x50A (2005), 385002x50B-SW (2006), 385002x50C (2007), 385002x78A (2005), 385002x78B (2005), 385002x78C (2006), 385002x98A (2005), 385003x108 (2007), 385003x52A (2005), 385004x52A (2005), 385008x51A (2002), 385008x51B (2003), 385008x52A (2002), 385008x52B (2003), 385009x98A (2002), 385009x98B (2003), 38500A (1997), 38500B (1998), 38500x192A (1997), 38500x192B (1997), 38500x30A (1999), 38500x83A (1997), 38500x92A (1997), 38500x92B (1997), 385011x50A (2002), 385011x50B (2003), 385011x50C (2003), 385011x50C (2004), 385012x68A (2002), 385012x68B (2003), 385013x51A (2003), 385014x98A (2003), 385014x98B (2004), 385015x50A (2003), 385015x50B (2004), 385015x50C (2004), 385016x78A (2004), 38501x50A (1997), 38501x50A (1997), 38501x50B (1998), 38501x50C (1999), 38501x50D (2000), 38501x50E (2001), 385020x51A (2001), 385021x53A (2004), 38502x51A (1997), 38502x51B (1998), 38502x51C (1999), 38502x51D (2000), 38502x51E (2001), 38502x52A (2000), 38502x66A (1997), 38502x67A (1997), 38502x70A (2001), 38502x86A (1999), 38502x86B (2000), 38502x98A (1998), 38502x98B (1999), 38502x98C (2000), 38502x98D (2001), 385044x51A-SW (2006), 385047x51A (2007), 38504A (1997), 38504x25A (1997), 38506x199A (1997), 38506x4A (1997), 38510x50A (1997), 38510x50B (2001), 38510x59A (1997), 38514x95A (1997), 38515x83A (1998), 38515x92A (1998), 38515x92B (1998), 38516x29A (1998), 38516x29B (1999), 38516x52A (1998), 38516x52B (1999), 38516x53A (2000), 38516x53B (2001), 38516x53C (2003), 38516x53D (2004), 38516x70A (1999), 38518x58B (2000), 38518x58C (2001), 38519x58B (2000), 38519x58C (2001), 385300x30A (2003), 38560x181A (2000), 38560x181B (2001), 38560x81A (2000), 7800275 - 385048x114 (2008), 7800276 - 385048x51A (2008), 7800277 - 385049x51 (2008), 7800292 - 385002x108C (2008), 7800294 - 385002x78D (2008), 7800319 - 385048x151 (2008), 7800409 - ELT125380 (2009), 7800412 - EYK125380 (2009), 7800479 - ELT125380F (2009), 7800484 - EYK125380F (2009), 7800496 - EBL125380G (2009), 7800560 - MT135380 (2009), 7800561 - MT155380 (2009), 7800565 - RT125380 (2009), 7800705 - Parklands (2010), 312000x68A (2002), 312000x68B (2003), 312000x98A (2002), 312000x98B (2003), 312001x11A (2002), 312001x50A (2002), 312001x50B (2003), 312001x50C (2004), 312002x98A (2003), 312002x98B (2004), 312003x50A (2003), 312003x50B (2004), 312004x68A (2004), 312004x68A (2004), 312006x190A - 552550 (2006), 312006x50A (2005), 312006x50B-SW (2006), 312006x50C (2007), 312006x78B (2006), 31200x11A (1999), 31200x11B (2000), 31200x50A (1999), 31200x50B (2000), 31200x50C (2001), 31201x51A (1999), 31201x51B (2000), 31201x51C (2001), 31201x98A (1999), 31201x98B (2000), 31201x98C (2001), 385000x68A (2004), 385000x68B (2005), 385001x51A (2005), 385002x190A - 552544 (2006), 385002x50A (2005), 385002x50B-SW (2006), 385002x50C (2007), 385002x78A (2005), 385002x78B (2005), 385002x78C (2006), 385002x98A (2005), 385003x108 (2007), 385003x52A (2005), 385004x52A (2005), 385044x51A-SW (2006), 385047x51A (2007), 405011x52A (2005), 405013x50A (2005), 405017x78A (2005), 405017x78B (2005), 405606x108A (2005), 405606x78A (2005), 405606x78B (2006), 405607x78A (2006), 425017x78A (2005), 425622x78A (2005), 425622x78B (2006), 7800274 - 312006x51A (2008), 7800275 - 385048x114 (2008), 7800276 - 385048x51A (2008), 7800277 - 385049x51 (2008), 7800292 - 385002x108C (2008), 7800294 - 385002x78D (2008), 7800319 - 385048x151 (2008), 7800506 - 312006x66A (2009), 7800523 - 312006x51A (2009), 7800705 - Parklands (2010),

WYGLĄD TOWARU NA ZDJĘCIU MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI