

Link do produktu: <https://www.ekactus.pl/servisexpert-informator-serwisowy-p-4645.html>



SERVISEXPERT/INFORMATOR SERWISOWY

Cena brutto	59,99 zł
Cena netto	48,77 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5693000029352
Kod producenta	997240
Kod EAN	5693000029352
Producent	Brak

Opis produktu

Servisexpert informator serwisowy Oryginał: 997240

ServisExpert® jest prostym urządzeniem, które pomaga dbać o silnik kosiarki spalinowej. Dzięki niemu będziesz pamiętać o przeglądach silnika.

Urządzenie montowane na ręczce kosiarki, odbiera wibracje silnika, rejestrując czas pracy kosiarki tak długo jak pracuje silnik. Gdy przyjdzie czas obsługi, urządzenie wyświetli ikonki symbolizujące czynności, jakie należy wykonać.

Rutynowa konserwacja sprzętu ogrodowego o napędzie silnikowym przeznaczonego do użytku na wolnym powietrzu niesie kilka korzyści:

- * Poprawia sprawność silnika
- * Przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa nawet o 30%
- * Przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń nawet o 50%.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

UMOCOWANIE I URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

IKONKI WYŚWIELANE NA URZĄDZENIU I ICH OZNACZENIA:

Ikonka „Sprawdź poziom oleju” zniknie automatycznie. Ikonka „Pełna obsługa w serwisie” nie znikła samoistnie. Podczas przeglądu w serwisie poprosz o pomoc. Wszystkie pozostałe ikonki znikną dopiero wtedy, gdy będziesz przyciskać guzik przez 5 sekund (gdy urządzenie pracuje).

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA, KONSERWACJA:

Obudowa urządzenia jest szczelnie zamknięta, co sprawia, że jest ono wodoodporne. Jednak zanurzanie go w wodzie i jakiegokolwiek ingerencja w obudowę może spowodować poważne jego uszkodzenie.

•

Urządzenia ServisExpert® nie należy czyścić środkami zżarciwymi ani korozyjnymi. Mogłoby to spowodować zniszczenie plastikowych części lub korozję obwodów elektronicznych.

•

Urządzenie można jedynie wycierać.

-

Nie należy wystawiać urządzenia ServisExpert® na działanie wysokiej temperatury, wilgotności czy dużej siły, gdyż może to skrócić okres jego funkcjonowania lub spowodować awarię.

WIECEJ INFORMACJI NA : http://www.servisexpert.com/pl_pages/pl_index.html